


Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 3011 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-087 Administratīvā adrese: _____, _____, _____, Liepāja Punkta atrašanās vietas apraksts: Atrodas 10m no žoga Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Atrodas nožogotā teritorijā Veicamie darbi ☐ Nav ☒ Aprakuma atjaunošana ☒ Attīrīšana no apauguma ☒ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana ☒ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☒ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 3011: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes: _____ _____ _____ _____ _____	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -5(cm) ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss 	Apkārtnes fotogrāfija
Apsekotājs: <u>Ivars Nudiens</u> Apsekošanas datums: <u>15.10.2013</u> Apsekotāja paraksts: _____	