

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 04 Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: Nav Administratīvā adrese: Limbažu novads, _____, Limbažu novads Punkta atrašanās vietas apraksts: apdz. v. Pāle, 3.2km uz D - R no tās centra, bijusī l.māja Krūmi, no Z puses akmens kūti Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☐ normāls ☒ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: nav piekļuves Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Markas urbuma atjaunošana Citi veicamie darbi: ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Labot aizsargvāku ☐ Nozāgēt koku
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 04: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes: _____ _____ _____ _____	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts applūst ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): ☐ Punkts nošķiepts ☐ Bojāta marka ☐ Markas urbums aizrūsējis
Abriss Nav sagatavots abrisss.	Zīmes fotogrāfija Nav sagatavota zīmes fotogrāfija.
Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>16.01.2014</u> Apsekotāja paraksts: _____	