



Apsekošanas kartīte

| Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| <p>Punkta nosaukums: 87 Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: sr-042</p> <p>Administratīvā adrese: Pils iela, _____, Ventspils pilsēta</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils pilsēta, Pils iela Nr.21.</p> | <p>Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p>Veicamie darbi</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Nav</td> <td><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> </tr> </table> <p>Citi veicamie darbi:</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Nav | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana | <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku | <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku | <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nav | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku | | | | | | | | |
| <p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | | | | | | | | | |
| <p>Piezīmes</p> | | | | | | | | | |
| <p>Punkta noformējums</p> <p><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 87: 5161 37,5(m) 9546 83,7(m)</p> | <p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt</td> <td>Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +10no cok.(cm)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt</td> <td><input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts applūst</td> <td><input type="checkbox"/> Bojāta marka</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)</td> <td><input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</td> </tr> </table> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p> | <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +10no cok.(cm) | <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt | <input type="checkbox"/> Punkts applūst | <input type="checkbox"/> Bojāta marka | <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis |
| <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +10no cok.(cm) | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Punkts applūst | <input type="checkbox"/> Bojāta marka | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis | | | | | | | | |
| <p>Citas piezīmes:</p> | | | | | | | | | |
| <p>Abriss</p>  | <p>Zīmes fotogrāfija</p>  | | | | | | | | |
| <p>Apsekotājs: <u>Ivars Nudiens</u> Apsekošanas datums: <u>03.12.2014</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p> | | | | | | | | | |