

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

#### Punkta nosaukums: 404

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)

Zīmes tips: sr-042

#### Administratīvā adrese:

\_\_\_\_\_ ,  
\_\_\_\_\_ ,

Ventspils pilsēta

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Ventspils pilsēta, Tukuma iela Nr.26.

#### Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Punkta stāvoklis

normāls  neatrasts

bojāts  iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

#### Veicamie darbi

Nav

Aprakuma atjaunošana

Attīrīšana no apauguma

Uzstādīt norādītājstabiņu  Labot aizsargvāku

Markas urbuma atjaunošana

Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

#### Piezīmes

#### Punkta noformējums

(AV) Aizsargvāks  (K) Aprakums, kupica

(N) Norādītājstabiņš  (P) Piramīda

(S) Signāls (tornis)  (SS) Signālstabs

**Redzamība**  Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 404:**

Nav tiešās redzamības punktu.

#### Citas piezīmes:

#### Traucējumi punkta izmantošanā:

Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +39(cm)

Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

Punkts nošķiebts

Punkts applūst


Bojāta marka

Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

#### Abriss



#### Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 29.12.2014

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_