

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 4260

Punkta veids: poligonometrijas sienas zīme (sz)

Zīmes tips: sr-008

Administratīvā adrese: Ganību iela 59,

Ventspils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils pilsēta, Ganību iela Nr.59.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

normāls neatrasts

bojāts iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

Nav

Aprakuma atjaunošana

Attīrīšana no apauguma

Uzstādīt norādītājstabiņu Labot aizsargvāku

Markas urbuma atjaunošana

Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

(AV) Aizsargvāks (K) Aprakums, kupica

(N) Norādītājstabiņš (P) Piramīda

(S) Signāls (tornis) (SS) Signālstabs

Redzamība Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 4260:

9305 6,7(m)

9304 54,4(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +50(cm)

Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

Punkts nošķiebts

Punkts applūst

Bojāta marka

Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 29.12.2014

Apsekotāja paraksts: _____