


## Apsekošanas kartīte

<b>Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts</b>	
<p><b>Punkta nosaukums: 4883</b>                  Punkta veids: grunts zīme (gz)                  Zīmes tips: g1-087av</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b> Kuldīgas iela, _____,                  Ventspils pilsēta</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Ventspils pilsēta, Kuldīgas iela, aptuveni 65m ZR virzienā no Kuldīgas un Inženieru ielu krustojuma un aptuveni 35m ZA virzienā no DUS "LUKOIL" ēkas A stūra.</p> <p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija                  _____                  _____                  _____                  _____</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b>  <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts  <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts                  Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p><b>Veicamie darbi</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana  <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku  <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku  <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku                  Citi veicamie darbi:</p>
Piezīmes	
<p><b>Punkta noformējums</b>  <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica  <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda  <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība  <b>Tiešā redzamība no 4883:</b>                  7008 120,7(m)                  7767 308,6(m)</p> <p><b>Citas piezīmes:</b>                  _____</p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b>  <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas  <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -20(cm)  <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts  <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka  <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis                  Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p><b>Abriss</b></p> 	<p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b>                  Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.</p>
Apsekotājs: <u>Ivars Nudiens</u> Apsekošanas datums: <u>29.12.2014</u> Apsekotāja paraksts: _____	