

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

**Punkta nosaukums: 6094**

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087av

**Administratīvā adrese:**

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,

Ventspils pilsēta

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Ventspils pilsēta, Rūpniecības iela, aptuveni 165m Z virzienā no Rūpniecības ielas un Krasta ielas krustojuma.**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Punkta stāvoklis** normāls  neatrasts bojāts  iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

**Veicamie darbi** Nav Aprakuma atjaunošana Attīrīšana no apauguma Uzstādīt norādītājstabiņu  Labot aizsargvāku Markas urbuma atjaunošana Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:


**Piezīmes****Punkta noformējums** (AV) Aizsargvāks  (K) Aprakums, kupica (N) Norādītājstabiņš  (P) Piramīda (S) Signāls (tornis)  (SS) Signālstabs**Redzamība**  Ir GP izmantojamība**Tiešā redzamība no 6094:**

9003 158,4(m)

9004 162,5(m)

**Citas piezīmes:****Traucējumi punkta izmantošanā:** Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt  Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -45(cm) Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt Punkts nošķiebts Punkts applūst Bojāta marka Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

**Abriss****Apkārtnes fotogrāfija**Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 02.12.2014

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_