

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Administratīvā adrese: Ganību iela,

Punkta atrašanās vietas apraksts: Krustkalna un Ganību ielu krustojumā.

☒ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Labot aizsargvāku

☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Nozāgēt koku

☐ Markas urbuma atjaunošana

Citi veicamie darbi:

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Tiešā redzamība no 9013:

2080 128.3(m)

9014 303.1(m)

Citas piezīmes:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -20(cm)

☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 26.04.2024

Apsekotāja paraksts: