



## Apsekošanas kartīte

|  |  |
|--|--|
| <b>Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts</b>   |  |
| <p><b>Punkta nosaukums: 9014</b><br/>                 Punkta veids: grunts zīme (gz)<br/>                 Zīmes tips: g1-087</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b> Ganību iela,<br/>                 _____,<br/>                 Ventspils pilsēta</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> blakus atrodas dzīvojamā daudzstāvu ēka Nr.118.</p>  | <p><b>Punkta stāvoklis</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts<br/> <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts<br/>                 Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p><b>Veicamie darbi</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana<br/> <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma<br/> <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku<br/> <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku<br/>                 Citi veicamie darbi:</p>                                 |
| <p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija<br/>                 _____<br/>                 _____<br/>                 _____<br/>                 _____</p>   |  |
| Piezīmes   |  |
| <p><b>Punkta noformējums</b><br/> <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica<br/> <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda<br/> <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība<br/> <b>Tiešā redzamība no 9014:</b><br/>                 5004 148,1(m)<br/>                 9013 303,1(m)</p> <p><b>Citas piezīmes:</b><br/>                 _____</p> | <p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b><br/> <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas<br/> <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -20(cm)<br/> <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebts<br/> <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka<br/> <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis<br/>                 Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p> |
| <p><b>Abriss</b></p>    | <p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b></p>    |
| <p>Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>11.09.2018</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>  |  |