

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 10 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav Administratīvā adrese: Jūrmala Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija	Punkta stāvoklis ☐ normāls☐ neatrasts ☐ bojāts☒ iznīcināts Neatbrašanas, iznīcināšanas iemesls: Apsekots kamerāli. Atrodas zem ielas klātnes. Veicamie darbi ☒ Nav☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma☐ Labot aizsargvāku ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu☐ Nozāgēt koku ☐ Markas urbuma atjaunošana Citi veicamie darbi:
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis)☐ (SS) Signālstabs Redzamība☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 10: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes:	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts ☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss Nav sagatavots abriiss.	Apkārtnes fotogrāfija Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.
Apsekotājs: Ivars NudiensApsekošanas datums: 30.04.2015 Apsekotāja paraksts:_____	