


## Apsekošanas kartīte

| Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |
|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|
| <p><b>Punkta nosaukums: 9140</b><br/>                     Punkta veids: grunts zīme (gz)<br/>                     Zīmes tips: g1-087av</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b> Medus iela,<br/>                     _____,<br/>                     Ventspils pilsēta</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Ventspils pilsēta, Medus un Sarnātes ielu krustojumā.</p>   | <p><b>Punkta stāvoklis</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> normāls   <input type="checkbox"/> neatrasts<br/> <input type="checkbox"/> bojāts   <input type="checkbox"/> iznīcināts<br/>                     Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p><b>Veicamie darbi</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Nav</td> <td><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> </tr> </table> <p>Citi veicamie darbi:</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Nav                        | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana                           | <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma                    | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku | <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku | <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana          | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nav  | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana   |  |   |  |  |  |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma  | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku  |  |   |  |  |  |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu   | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku  |  |   |  |  |  |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana   | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku   |  |   |  |  |  |  |   |   |
| <p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>   |   |  |   |  |  |  |  |   |   |
| <p>Piezīmes</p>  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |
| <p><b>Punkta noformējums</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks   <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica<br/> <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš   <input type="checkbox"/> (P) Piramīda<br/> <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)   <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība<br/> <b>Tiešā redzamība no 9140:</b><br/>                     6088 106,0(m)<br/>                     9399 125,0(m)<br/>                     6203 150,0(m)<br/>                     9144 198,0(m)</p> <p><b>Citas piezīmes:</b></p> | <p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt</td> <td>Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -15(cm)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt</td> <td><input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts applūst</td> <td><input type="checkbox"/> Bojāta marka</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)</td> <td><input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</td> </tr> </table> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>  | <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -15(cm) | <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt   | <input type="checkbox"/> Punkts applūst            | <input type="checkbox"/> Bojāta marka      | <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis |
| <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt   | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -15(cm)   |  |   |  |  |  |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt   | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt  |  |   |  |  |  |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> Punkts applūst  | <input type="checkbox"/> Bojāta marka   |  |   |  |  |  |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)  | <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis   |  |   |  |  |  |  |   |   |
| <p><b>Abriss</b></p>    | <p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b><br/>                     Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.</p>  |  |   |  |  |  |  |   |   |
| <p>Apsekotājs: Ivars Nudiens   Apsekošanas datums: 22.05.2015</p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |