

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: Andrini
Punkta veids: grunts zīme (gz)
Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:

Rūjienas novads, Vilpulka pagasts,
Rūjienas novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Piezīmes

Punkta noformējums
☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Pīramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstats

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no Andrini:
Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Punkta stāvoklis
☐ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☒ iznīcināts
Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikti mežizstrādes darbi

Veicamie darbi
☒ Nav
☐ Attīrīšana no apauguma
☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku
☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku
Citi veicamie darbi:

Traucējumi punkta izmantošanā:
☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas
☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts
☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis
Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss
Nav sagatavots abrisss.

Apkārtnes fotogrāfija
Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.

Apsekotājs: Kārlis Kozulāns Apsekošanas datums: 20.11.2015

Apsekotāja paraksts: