



## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p><b>Punkta nosaukums: 5977</b>                      Punkta veids: nivelēšanas sienas marka (sm)                      Zīmes tips: sm-013</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b>                      _____,                      Daukstu pagasts,                      Gulbenes novads</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> bijušajās                      Tālabiržu mājās, mūra kūts sienā</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b>  <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts  <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts                      Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p><b>Veicamie darbi</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nav <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</span>  <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</span>  <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</span>  <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</span></p> <p>Citi veicamie darbi:</p>
<p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p><b>Piezīmes</b></p>	
<p><b>Punkta noformējums</b>  <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica  <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda  <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība  <b>Tiešā redzamība no 5977:</b>                      Nav tiešās redzamības punktu.  <b>Citas piezīmes:</b> no drupu stūra 0,55m</p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas  <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <span style="float: right;">Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):</span>  <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt</span>  <input type="checkbox"/> Punkts applūst <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Bojāta marka</span>  <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</span></p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p><b>Abriss</b></p>	<p><b>Zīmes fotogrāfija</b></p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<p>Apsekotājs: <b>Noldis Ieleja</b> Apsekošanas datums: <b>02.12.2015</b></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>	