

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 429

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)

Zīmes tips: sr-045

Administratīvā adrese:

Daukstu pagasts,

Gulbenes novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: L.māja
Dībiņi, akmens staļļa D sienā**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis normāls neatrasts bojāts iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi Nav Aprakuma
atjaunošana Attīrīšana no apauguma Uzstādīt norādītājstabiņu Labot aizsargvāku Markas urbuma
atjaunošana Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes**Punkta noformējums** (AV) Aizsargvāks (K) Aprakums, kupica (N) Norādītājstabiņš (P) Piramīda (S) Signāls (tornis) (SS) Signālstabs**Redzamība** Ir GP izmantojamība**Tiešā redzamība no 429:**

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes: no staļļa D stūra 1.85m, cokola
līmenī**Traucējumi punkta izmantošanā:** Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams
bez īpašnieka atļaujas Aizsargvāks nobīdīts, nevar
nocentrēt Markas augstums no zemes
virsmas (norādīts ar 5cm
precizitāti): Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt Punkts nošķiebt Punkts applūst Bojāta marka Punkts atrodas
pārāk dziļi (-50cm) Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss**Zīmes fotogrāfija**

Apsekotājs: Noldis Ieleja Apsekošanas datums: 10.12.2015

Apsekotāja paraksts: _____