



Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts									
<p>Punkta nosaukums: 464 Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr) Zīmes tips: sr-045</p> <p>Administratīvā adrese: _____, Daukstu pagasts, Gulbenes novads</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: L.māja Raiviji, bijušās kūts (pussagruvušas) sienā</p>	<p>Punkta stāvoklis <input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input checked="" type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts</p> <p>Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: mūris drūp, saistviela izdrupusi, zīme ir nestabila, var izkrist</p> <p>Veicamie darbi</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Nav</td> <td><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> <td></td> </tr> </table> <p>Citi veicamie darbi: janostiprina</p>	<input type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku	
<input type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana								
<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu								
<input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku								
<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku									
<p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>									
<p>Piezīmes</p> <p>Punkta noformējums <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 464: Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p>Citas piezīmes: mūris drūp, saistviela izdrupusi, no stūra 2,65m, no zemes 0,27m, zīme ir nestabila, var izkrist</p>									
<p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <p><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):</p> <p><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>									
<p>Abriss</p> 	<p>Zīmes fotogrāfija</p> 								
<p>Apsekotājs: Noldis Ieleja Apsekošanas datums: 02.12.2015</p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>									