



## Apsekošanas kartīte

|   |  |
|---|--|
| <b>Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts</b>  |  |
| <p><b>Punkta nosaukums: Slaņķi</b><br/>                 Punkta veids: grunts zīme (gz)<br/>                 Zīmes tips: g1-004</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b><br/>                 _____,<br/>                 Galgauskas pagasts,<br/>                 Gulbenes novads</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Nav</p>   | <p><b>Punkta stāvoklis</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts<br/> <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts<br/>                 Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p><b>Veicamie darbi</b></p> <p><input type="checkbox"/> Nav <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</span><br/> <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</span><br/> <input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku<br/> <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Nozāgēt koku</span></p> <p>Citi veicamie darbi:</p> |
| <p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>  |  |
| Piezīmes  |  |
| <p><b>Punkta noformējums</b></p> <p><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input checked="" type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica<br/> <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda<br/> <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība<br/> <b>Tiešā redzamība no Slaņķi:</b><br/>                 Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p><b>Citas piezīmes:</b></p> | <p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas<br/> <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <span style="float: right;">Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0,05(cm)</span><br/> <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt</span><br/> <input type="checkbox"/> Punkts applūst <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Bojāta marka</span><br/> <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</span></p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>                        |
| <p><b>Abriss</b></p>   | <p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b></p>    |
| <p>Apsekotājs: <u>Noldis Ieleja</u> Apsekošanas datums: <u>05.12.2015</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>   |  |