



Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p>Punkta nosaukums: 150 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav</p> <p>Administratīvā adrese: _____, _____, _____</p> <p>Ventspils pilsēta Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils, ~1km ZA virzienā no Kurzemes un Rūjienas ielu krustojuma un ~270m A virzienā no Rūjienas ielu.</p> <p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____</p>	<p>Punkta stāvoklis <input type="checkbox"/> normāls <input checked="" type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts</p> <p>Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Meklēts blīvā krūmājā, rakšanu traucē saknes.</p> <p>Veicamie darbi</p> <p><input type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</p> <p><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</p> <p><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</p> <p>Citi veicamie darbi: Krūmu izciršana.</p>
Piezīmes	
<p>Punkta noformējums</p> <p><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 150: Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p>Citas piezīmes: Punkts atrodas tālu no pilnveidošanas gājieniem, nesaimnieciska izmantošana.</p>	<p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <p><input type="checkbox"/> Aizsargvāks Markas augstums no zemes nobidīts, nevar virsmas (norādīts ar 5cm nocentrēt precizitāti):</p> <p><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebits nocentrēt</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis pārāk dziļi (-50cm)</p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p>Abriss</p> 	<p>Apkārtnes fotogrāfija</p> 
Apsekotājs: <u>Normunds Zerņevics</u> Apsekošanas datums: <u>09.12.2015</u> Apsekotāja paraksts: _____	