

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 0229
Punkta veids: nivelēšanas sienas marka (sm)
Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:

Ventspils,
Ventspils pilsēta
Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils
pilsēta, Selgas iela 2

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Piezīmes

Punkta noformējums
☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstats

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 0229:
Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Punkta stāvoklis
☒ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☐ iznīcināts
Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu

☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Traucējumi punkta izmantošanā:
☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst

☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss
Nav sagatavots abrisss.

Zīmes fotogrāfija
Nav sagatavota zīmes fotogrāfija.

Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 16.08.2023

Apsekotāja paraksts: