

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 621

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:

Ventspils,

Ventspils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils pilsēta, Naftas iela aptuveni 420m R virzienā no Talsu ielas dzelzceļa pārbrauktuves**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija**Punkta stāvoklis**☒ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi☒ Nav☐ Aprakuma atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma☐ Uztādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes**Punkta noformējums**☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs**Redzamība** ☒ Ir GP izmantojamība**Tiešā redzamība no 621:**

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:**Traucējumi punkta izmantošanā:**☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -5(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss

Nav sagatavots abrisss.

Apkārtnes fotogrāfijaApsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 24.08.2023

Apsekotāja paraksts: _____