

## Apsekošanas kartīte

<b>Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts</b>											
<p><b>Punkta nosaukums: 643</b>                  Punkta veids: grunts zīme (gz)                  Zīmes tips: g1-002</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b> Talsu iela,                  Ventspils,                  Ventspils pilsēta</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Ventspils pilsēta, Talsu iela, aptuveni 1415m ZA virzienā no Kaiju ielas un Talsu ielas krustojuma</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b>  <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts  <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts                  Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p><b>Veicamie darbi</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Nav</td> <td><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> <td></td> </tr> </table> <p>Citi veicamie darbi:</p>	<input type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku			
<input type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana										
<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu										
<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku										
<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku											
<p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>											
Piezīmes											
<p><b>Punkta noformējums</b>  <input checked="" type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica  <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda  <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība  <b>Tiešā redzamība no 643:</b>                  9289 146,7(m)                  9288 162,1(m)</p> <p><b>Citas piezīmes:</b> nevar izsmelt ūdeni jo pārāk maza diametra caurule</p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt</td> <td>Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -50(cm)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt</td> <td><input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Punkts applūst</td> <td><input type="checkbox"/> Bojāta marka</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</td> </tr> </table> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>	<input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas		<input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -50(cm)	<input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	<input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts	<input checked="" type="checkbox"/> Punkts applūst	<input type="checkbox"/> Bojāta marka	<input checked="" type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis
<input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas											
<input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -50(cm)										
<input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	<input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts										
<input checked="" type="checkbox"/> Punkts applūst	<input type="checkbox"/> Bojāta marka										
<input checked="" type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis										
<p><b>Abriss</b></p>	<p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b></p>										
<p>Apsekotājs: Normunds Zerņevičs Apsekošanas datums: 25.11.2015</p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>											