



Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p>Punkta nosaukums: 672 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-002</p> <p>Administratīvā adrese: _____ _____ Ventspils, Ventspils pilsēta</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils pilsēta, Staldzenes meža masīvs, aptuveni 1050m ZR virzienā no Talsu ielas un Bangu ielas</p> <p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____</p>	<p>Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: _____</p> <p>Veicamie darbi</p> <p><input type="checkbox"/> Nav <input checked="" type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</p> <p><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</p> <p><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</p> <p>Citi veicamie darbi: _____</p>
Piezīmes	
<p>Punkta noformējums</p> <p><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input checked="" type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input checked="" type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 672: Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p>Citas piezīmes: _____ _____</p>	<p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <p><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10(cm)</p> <p><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p>Abriss</p> 	<p>Apkārtnes fotogrāfija</p> 
<p>Apsekotājs: <u>Normunds Zerņevics</u> Apsekošanas datums: <u>04.12.2015</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>	