Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 722
Punkta veids: grunts zīme (gz)
Zīmes tips: g1-002

Administratīvā adrese:
_____,
Ventspils,
Ventspils pilsēta
Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils pilsēta, mazdārziņu teritorijā, aptuveni 530m DA virzienā no Siguldas ielas un Celtnieku ielas

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija
_____
_____
_____
_____
_____

Punkta stāvoklis
☑ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☐ iznīcināts
Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☐ Nav	☑ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma	
☑ Uzstādīt norādītājstabiņu	☐ Labot aizsargvāku
☑ Markas urbuma atjaunošana	☐ Nozāģēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums
☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☑ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 722:
Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:
☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -70(cm)
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	☐ Punkts nošķiebts
☐ Punkts applūst	☐ Bojāta marka
☑ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	☑ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Normunds Zernevics Apsekošanas datums: 19.11.2015

Apsekotāja paraksts:_____