



## Apsekošanas kartīte

<b>Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts</b>									
<p><b>Punkta nosaukums: 754</b>                  Punkta veids: grunts zīme (gz)                  Zīmes tips: g1-002</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b>                  _____                  _____                  _____</p> <p>Ventspils,                  Ventspils pilsēta</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Ventspils pilsēta, Staldzenes meža masīvs, aptuveni 715m R virzienā no Staldzenes ielas un Bangu ielas</p> <p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija                  _____                  _____                  _____                  _____</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b>  <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts  <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts                  Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:                  _____</p> <p><b>Veicamie darbi</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Nav</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Citi veicamie darbi:</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Nav	<input checked="" type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku	<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Citi veicamie darbi:
<input type="checkbox"/> Nav	<input checked="" type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana								
<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku								
<input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku								
<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Citi veicamie darbi:								
Piezīmes									
<p><b>Punkta noformējums</b></p> <p><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks    <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica  <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš    <input type="checkbox"/> (P) Piramīda  <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)    <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība  <b>Tiešā redzamība no 754:</b>                  Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p><b>Citas piezīmes:</b>                  _____                  _____</p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <p><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt    Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -35(cm)</p> <p><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt    <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts applūst    <input type="checkbox"/> Bojāta marka</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)    <input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>								
<p><b>Abriss</b></p> <p style="text-align: center;">krūmaina, aizaugusi pļava</p> 	<p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b></p> 								
Apsekotājs: <u>Normunds Zerņevics</u> Apsekošanas datums: <u>03.12.2015</u>									
Apsekotāja paraksts: _____									