

Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 778

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:

_____,
_____,

Ventspils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils,
~250m aiz Aizputes ielu gala un ~655m uz DR no
Robežu un Vārpu ielu krustojuma.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☐ normāls ☒ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Meklēts blīvā
krūmājā, rakšanu traucē saknes.

Veicamie darbi

☐ Nav ☐ Aprakuma
atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma
atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi: Krūmu izciršana.

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 778:

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes: Punkts atrodas tālu no
pilnveidošanas gājieniem, nesaimnieciska
izmantošana.

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams
bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks
nobīdīts, nevar
nocentrēt Markas augstums no zemes
virsmas (norādīts ar 5cm
precizitāti):

☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas
pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Normunds Zernevičs Apsekošanas datums: 19.11.2015

Apsekotāja paraksts: _____