



Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts																	
<p>Punkta nosaukums: 1941 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-087</p> <p>Administratīvā adrese: _____ _____ Ventspils, Ventspils pilsēta</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils pilsēta, Staldzenes meža masīvs, aptuveni 1600m Z virzienā no Staldzenes ielas laivu bāzes ēkas Z</p> <p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____</p>	<p>Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: _____</p> <p>Veicamie darbi</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Nav</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> </tr> </table> <p>Citi veicamie darbi: _____</p>	<input type="checkbox"/> Nav	<input checked="" type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku								
<input type="checkbox"/> Nav	<input checked="" type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana																
<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku																
<input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku																
<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku																
Piezīmes																	
<p>Punkta noformējums</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš</td> <td><input type="checkbox"/> (P) Piramīda</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)</td> <td><input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</td> </tr> </table> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 1941: Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p>Citas piezīmes: _____</p>	<input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks	<input checked="" type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica	<input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš	<input type="checkbox"/> (P) Piramīda	<input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)	<input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs	<p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt</td> <td>Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -25(cm)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt</td> <td><input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts applūst</td> <td><input type="checkbox"/> Bojāta marka</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</td> </tr> </table> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>	<input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas		<input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -25(cm)	<input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	<input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts	<input type="checkbox"/> Punkts applūst	<input type="checkbox"/> Bojāta marka	<input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis
<input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks	<input checked="" type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica																
<input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš	<input type="checkbox"/> (P) Piramīda																
<input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)	<input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs																
<input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas																	
<input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -25(cm)																
<input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	<input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts																
<input type="checkbox"/> Punkts applūst	<input type="checkbox"/> Bojāta marka																
<input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis																
<p>Abriss</p> 	<p>Apkārtnes fotogrāfija</p> 																
Apsekotājs: Normunds Zerņevičs Apsekošanas datums: 03.12.2015																	
Apsekotāja paraksts: _____																	