

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā geodēziskā tīkla punkts

**Punkta nosaukums: 2552**

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: Nav

**Administratīvā adrese:**

Ventspils,

Ventspils pilsēta

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Ventspils pilsēta, Staldzenes meža masīvs, aptuveni 1360m ZR virzienā no Staldzenes ielas laivu bāzes ēkas Z**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

---

---

---

---

**Punkta stāvoklis**☐ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: ka ir noticis vandālisms

**Veicamie darbi**☒ Nav☐ Aprakuma atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

**Piezīmes****Punkta noformējums**☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība**Tiešā redzamība no 2552:**

Nav tiešās redzamības punktu.

**Citas piezīmes:****Traucējumi punkta izmantošanā:**☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt☐ Punkts nošķiebt☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

**Abriss**

Nav sagatavots abrisss.

**Apkārtnes fotogrāfija**Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 15.08.2023

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_