



## Apsekošanas kartīte

<b>Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts</b>																	
<p><b>Punkta nosaukums: 3067</b>                  Punkta veids: grunts zīme (gz)                  Zīmes tips: g1-087</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b> Talsu iela,                  Ventspils,                  Ventspils pilsēta</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Ventspils pilsēta, Talsu iela, aptuveni 790m uz ZA no Talsu ielas un Bangu ielas krustojuma</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b>  <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts  <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts                  Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p><b>Veicamie darbi</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Nav</td> <td><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> </tr> </table> <p>Citi veicamie darbi:</p>	<input type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku								
<input type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana																
<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku																
<input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku																
<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku																
<p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>																	
Piezīmes																	
<p><b>Punkta noformējums</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks</td> <td><input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš</td> <td><input type="checkbox"/> (P) Piramīda</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)</td> <td><input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</td> </tr> </table> <p><b>Redzamība</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība  <b>Tiešā redzamība no 3067:</b>                  9297 138,2(m)                  9298 164,6(m)</p>	<input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks	<input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica	<input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš	<input type="checkbox"/> (P) Piramīda	<input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)	<input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt</td> <td>Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -25(cm)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt</td> <td><input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts applūst</td> <td><input type="checkbox"/> Bojāta marka</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</td> </tr> </table> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>	<input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas		<input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -25(cm)	<input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	<input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts	<input type="checkbox"/> Punkts applūst	<input type="checkbox"/> Bojāta marka	<input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis
<input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks	<input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica																
<input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš	<input type="checkbox"/> (P) Piramīda																
<input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)	<input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs																
<input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas																	
<input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -25(cm)																
<input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	<input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts																
<input type="checkbox"/> Punkts applūst	<input type="checkbox"/> Bojāta marka																
<input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis																
<p><b>Citas piezīmes:</b></p>																	
<p><b>Abriss</b></p> 	<p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b></p> 																
<p>Apsekotājs: Normunds Zerņevičs Apsekošanas datums: 25.11.2015</p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>																	