

## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p><b>Punkta nosaukums: 4697</b>                      Punkta veids: grunts zīme (gz)                      Zīmes tips: Nav</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b>                      _____,                      Ventspils,                      Ventspils pilsēta</p> <p><b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Ventspils pilsēta, Pērkoņu iela, aptuveni 150m uz DA no iebrauktuves uz pansionātu "Selga"</p> <p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija                      _____                      _____                      _____                      _____</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b>  <input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts  <input type="checkbox"/> bojāts <input checked="" type="checkbox"/> iznīcināts                      Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta plānota ielas pārbūve</p> <p><b>Veicamie darbi</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nav <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</span></p> <p><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</p> <p><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</span></p> <p><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</span></p> <p>Citi veicamie darbi:</p>
Piezīmes	
<p><b>Punkta noformējums</b>  <input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica  <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda  <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība  <b>Tiešā redzamība no 4697:</b>                      6229 248,0(m)                      551 284,0(m)</p> <p><b>Citas piezīmes:</b> ielas pārbūvi veica SIA "CTB". Punkta demontāža veikta 03.11.2020</p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <p><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt <span style="float: right;">Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):</span></p> <p><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt</span></p> <p><input type="checkbox"/> Punkts applūst <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Bojāta marka</span></p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</span></p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p><b>Abriss</b>                      Nav sagatavots abriiss.</p>	<p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b>                      Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.</p>
<p>Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: <u>12.01.2021</u></p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>	