



## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts									
<p><b>Punkta nosaukums: 5835</b>                      Punkta veids: grunts zīme (gz)                      Zīmes tips: g1-087av</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b>                      _____,                      _____,</p> <p>Ventspils novads  <b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Ventspils pilsēta, Zvaigžņu ielas un Līņu ielas krustojuma R daļā</p> <p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija                      _____                      _____                      _____                      _____</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b>  <input checked="" type="checkbox"/> normāls   <input type="checkbox"/> neatrasts  <input type="checkbox"/> bojāts   <input type="checkbox"/> iznīcināts                      Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p><b>Veicamie darbi</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Nav</td> <td><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> </tr> </table> <p>Citi veicamie darbi:</p>	<input type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku
<input type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana								
<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku								
<input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku								
<input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku								
Piezīmes									
<p><b>Punkta noformējums</b>  <input checked="" type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks   <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica  <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš   <input type="checkbox"/> (P) Piramīda  <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)   <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība  <b>Tiešā redzamība no 5835:</b>                      5876 271,8(m)                      535 449,3(m)</p> <p><b>Citas piezīmes:</b>                      _____</p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <p><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt   <input type="checkbox"/> Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -35(cm)</p> <p><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt   <input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts applūst   <input type="checkbox"/> Bojāta marka</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)   <input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>								
<p><b>Abriss</b></p> 	<p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b></p> 								
<p>Apsekotājs: Normunds Zerņevics   Apsekošanas datums: 10.11.2015</p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>									