



## Apsekošanas kartīte

<b>Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts</b>	
<p><b>Punkta nosaukums: 8933</b>                  Punkta veids: grunts zīme (gz)                  Zīmes tips: g1-087av</p> <p><b>Administratīvā adrese:</b>                  _____,                  _____,                  _____</p> <p>Ventspils novads  <b>Punkta atrašanās vietas apraksts:</b> Ventspils pilsēta, Ventspils-Rīga šoseja, aptuveni 180m uz ZA no Ventspils-Rīgas šosejas un Austrumu parks-</p> <p><b>Īpašnieks:</b> Ierobežotas pieejas informācija                  _____                  _____                  _____                  _____</p>	<p><b>Punkta stāvoklis</b>  <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts  <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts                  Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:  <b>Veicamie darbi</b>  <input type="checkbox"/> Nav <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</span>  <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma  <input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku  <input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</span>                  Citi veicamie darbi:</p>
Piezīmes	
<p><b>Punkta noformējums</b>  <input checked="" type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica  <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda  <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p><b>Redzamība</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība  <b>Tiešā redzamība no 8933:</b>                  5365 388,5(m)                  8053 441,9(m)</p> <p><b>Citas piezīmes:</b>                  _____</p>	<p><b>Traucējumi punkta izmantošanā:</b>  <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas  <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobidīts, nevar nocentrēt <span style="float: right;">Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -15(cm)</span>  <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts</span>  <input checked="" type="checkbox"/> Punkts applūst <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Bojāta marka</span>  <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</span>                  Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p><b>Abriss</b></p> 	<p><b>Apkārtnes fotogrāfija</b></p> 
Apsekotājs: <u>Normunds Zerņevics</u> Apsekošanas datums: <u>19.11.2015</u> Apsekotāja paraksts: _____	