

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts																	
<p>Punkta nosaukums: 9217 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-087av</p> <p>Administratīvā adrese: Abavas iela, Ventspils, Ventspils pilsēta</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: Ventspils, Abavas un Usmas ielu krustojumā.</p>	<p>Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:</p> <p>Veicamie darbi</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Nav</td> <td><input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu</td> <td><input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana</td> <td><input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</td> </tr> </table> <p>Citi veicamie darbi:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku	<input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku								
<input checked="" type="checkbox"/> Nav	<input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana																
<input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku																
<input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu	<input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku																
<input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana	<input type="checkbox"/> Nozāgēt koku																
<p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>																	
Piezīmes																	
<p>Punkta noformējums</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks</td> <td><input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš</td> <td><input type="checkbox"/> (P) Piramīda</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)</td> <td><input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</td> </tr> </table> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 9217: 9214 97,9(m) 6251 117,7(m) 6252 185,7(m)</p> <p>Citas piezīmes:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks	<input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica	<input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš	<input type="checkbox"/> (P) Piramīda	<input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)	<input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs	<p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt</td> <td>Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10(cm)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt</td> <td><input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts applūst</td> <td><input type="checkbox"/> Bojāta marka</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)</td> <td><input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</td> </tr> </table> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>	<input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas		<input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10(cm)	<input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	<input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt	<input type="checkbox"/> Punkts applūst	<input type="checkbox"/> Bojāta marka	<input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	<input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis
<input checked="" type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks	<input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica																
<input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš	<input type="checkbox"/> (P) Piramīda																
<input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)	<input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs																
<input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas																	
<input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10(cm)																
<input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	<input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt																
<input type="checkbox"/> Punkts applūst	<input type="checkbox"/> Bojāta marka																
<input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	<input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis																
<p>Abriss</p>	<p>Apkārtnes fotogrāfija Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.</p>																
<p>Apsekotājs: <u>Kristis Celms</u> Apsekošanas datums: 29.12.2015</p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>																	