

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 2012

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087av

Administratīvā adrese: Lielvārde,
Lielvārdes pagasts,
Lielvārdes novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: Lielvārde.
Punkts atrodas aptuveni 0,8 km uz A no dzelzceļa
stacijas Lielvārde.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- ☐ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana
- ☐ Attīrīšana no apauguma
- ☒ Uzstādīt norādītājstabiņu ☒ Labot aizsargvāku
- ☒ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku
- Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- ☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
- ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
- ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 2012:


Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

- ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas
- ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -25(cm)
- ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebt
- ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka
- ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☒ Markas urbums aizrūsējis
- Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 17.12.2015

Apsekotāja paraksts: _____