

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 4543

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087

Administratīvā adrese: Lielvārde,
Lielvārdes pagasts,
Lielvārdes novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: Lielvārde,
punkts atrodas aptuveni 250 m uz R no autoceļa
Lielvārde - Rembate. Punkts atrodas pie
miskastēm.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- | | |
|---|---|
| ☐ Nav | ☐ Aprakuma atjaunošana |
| ☐ Attīrīšana no apauguma | |
| ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu | ☐ Labot aizsargvāku |
| ☒ Markas urbuma atjaunošana | ☐ Nozāgēt koku |

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- | | |
|---|---|
| ☐ (AV) Aizsargvāks | ☐ (K) Aprakums, kupica |
| ☐ (N) Norādītājstabiņš | ☐ (P) Piramīda |
| ☐ (S) Signāls (tornis) | ☐ (SS) Signālstabs |

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 4543:

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -20(cm)
--	---

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst


☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☒ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 18.12.2015

Apsekotāja paraksts: _____