

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 572

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: g1-087

Administratīvā adrese: 2. līnija,

Jelgavas pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: 2. līnijas un Ganību ielas krustojumā.**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis☒ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi☒ Nav☐ Aprakuma atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes**Punkta noformējums**☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs**Redzamība** ☐ Ir GP izmantojamība**Tiešā redzamība no 572:**

9126 206,9(m)

9125 247,7(m)


9127 257,9(m)

Citas piezīmes:**Traucējumi punkta izmantošanā:**☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -45(cm)

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss**Apkārtnes fotogrāfija**Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 12.02.2025

Apsekotāja paraksts: _____