

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 483

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:

Daugavpils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis normāls neatrasts bojāts iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikti celtniecības darbi

Veicamie darbi Nav Aprakuma atjaunošana Attīrīšana no apauguma Uzstādīt norādītājstabiņu Labot aizsargvāku Markas urbuma atjaunošana Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes**Punkta noformējums** (AV) Aizsargvāks (K) Aprakums, kupica (N) Norādītājstabiņš (P) Piramīda (S) Signāls (tornis) (SS) Signālstabs**Redzamība** Ir GP izmantojamība**Tiešā redzamība no 483:**

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes: veikta sētas izbūve**Traucējumi punkta izmantošanā:** Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):

 Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt Punkts nošķiebt Punkts applūst Bojāta marka Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss

Nav sagatavots abrisss.

Apkārtnes fotogrāfija

Apsekotājs: Ģirts Lūsis Apsekošanas datums: 10.11.2016

Apsekotāja paraksts: _____