

## Apsekošanas kartīte

### Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

**Punkta nosaukums: 808**

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: Nav

**Administratīvā adrese:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Daugavpils pilsēta

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Nav**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Punkta stāvoklis** normāls  neatrasts bojāts  iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta saimnieciskā darbība

**Veicamie darbi** Nav  Aprakuma atjaunošana Attīrīšana no apauguma Uzstādīt norādītājstabiņu  Labot aizsargvāku Markas urbuma atjaunošana  Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

**Piezīmes****Punkta noformējums** (AV) Aizsargvāks  (K) Aprakums, kupica (N) Norādītājstabiņš  (P) Piramīda (S) Signāls (tornis)  (SS) Signālstabs**Redzamība**  Ir GP izmantojamība**Tiešā redzamība no 808:**

Nav tiešās redzamības punktu.

**Citas piezīmes:** norauta marka**Traucējumi punkta izmantošanā:** Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt  Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt  Punkts nošķiebt Punkts applūst  Bojāta marka Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)  Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

**Abriss**

Nav sagatavots abris.

**Apkārtnes fotogrāfija**

Apsekotājs: Ģirts Lūsis Apsekošanas datums: 11.11.2016

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_