

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 0893
Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)
Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:

Daugavpils novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: Apdz.v.
Kalkuni, skolas-internāta ēka

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstats

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 0893:

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Abriss

Nav sagatavots abriiss.

Punkta stāvoklis

☐ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikti celtniecības darbi

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu

☐ Markas urbuma atjaunošana

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Labot aizsargvāku

☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nežogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts applūst

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):

☐ Punkts nošķiebts

☐ Bojāta marka

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Zīmes fotogrāfija

Nav sagatavota zīmes fotogrāfija.

Apsekotājs: Ģirts Lūsis Apsekošanas datums: 08.11.2016

Apsekotāja paraksts: _____