

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: 1151 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav Administratīvā adrese: Daugavpils pilsēta Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija	Punkta stāvoklis ☐ normāls☐ neatrasts ☐ bojāts☒ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta saimnieciskā darbība Veicamie darbi ☒ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana ☐ Attīrīšana no apauguma ☐ Uztādīt norādītājstabiņu☐ Labot aizsargvāku ☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:

| Piezīmes | |
| Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš☐ (P) Pīramīda ☐ (S) Signāls (tornis)☐ (SS) Signālstabs Redzamība☐ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 1151: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes: punkta vietā ēka Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiepts ☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav |
| Abriss Nav sagatavots abrisss. | Apkārtnes fotogrāfija |
| Apsekotājs: Ģirts Lūsis Apsekošanas datums: 09.11.2016 Apsekotāja paraksts: _____ | |