

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 1254

Punkta veids: nivelēšanas sienas repers (sr)

Zīmes tips: sr-002

Administratīvā adrese:

_____,
_____,
Daugavpils pilsēta
Punkta atrašanās vietas apraksts: Daugavpils,
Dobeles iela Nr.2, ēkas ZR pusē.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

☐ Nav ☐ Aprakuma atjaunošana
☐ Attīrīšana no apauguma
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku
☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku
Citi veicamie darbi: attīrīt no apmetuma

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 1254:

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas
☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): +56(cm)
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiepts
☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis
Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Zīmes fotogrāfija



Apsekotājs: Gustavs Veibelis Apsekošanas datums: 08.11.2016

Apsekotāja paraksts: _____