



Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
<p>Punkta nosaukums: 1427 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-087av</p> <p>Administratīvā adrese: _____, _____, Daugavpils pilsēta</p> <p>Punkta atrašanās vietas apraksts: Daugavpils, Ventas iela, ~160m uz ZR no Ventas un Vidzemes ielu krustojuma, zaļajā zonā.</p> <p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____</p>	<p>Punkta stāvoklis <input checked="" type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Veicamie darbi <input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku <input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku Citi veicamie darbi:</p>
Piezīmes	
<p>Punkta noformējums <input checked="" type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 1427: 634 200,4(m)</p> <p>Citas piezīmes:</p>	<p>Traucējumi punkta izmantošanā: <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10(cm) <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiepts <input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p>
<p>Abriss</p> 	<p>Apkārtnes fotogrāfija</p> 
<p>Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 24.11.2016</p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p>	