


Apsekošanas kartīte

| Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts | |
|--|--|
| <p>Punkta nosaukums: 2921 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: Nav</p> <p>Administratīvā adrese: _____, _____,</p> <p>Daugavpils pilsēta Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav</p> | <p>Punkta stāvoklis <input type="checkbox"/> normāls <input type="checkbox"/> neatrasts <input type="checkbox"/> bojāts <input checked="" type="checkbox"/> iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: atrodas zem cietā seguma</p> <p>Veicamie darbi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nav <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana</p> <p><input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma</p> <p><input type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku</p> <p><input type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku</p> <p>Citi veicamie darbi:</p> |
| <p>Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | |
| <p>Piezīmes</p> | |
| <p>Punkta noformējums</p> <p><input type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš <input type="checkbox"/> (P) Piramīda <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis) <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs</p> <p>Redzamība <input type="checkbox"/> Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 2921: Nav tiešās redzamības punktu.</p> <p>Citas piezīmes:</p> | <p>Traucējumi punkta izmantošanā:</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas</p> <p><input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):</p> <p><input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebt</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts applūst <input type="checkbox"/> Bojāta marka</p> <p><input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) <input type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis</p> <p>Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav</p> |
| <p>Abriss Nav sagatavots abrisss.</p> | <p>Apkārtnes fotogrāfija</p>  |
| <p>Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 25.11.2016</p> <p>Apsekotāja paraksts: _____</p> | |