

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 3414
Punkta veids: grunts zīme (gz)
Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:
,
,

Daugavpils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstats

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 3414:

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes: saskaņā ar Binders darbinieka Armanda Siugala apsekošanas datiem projekta „Daugavpils pilsētas VT pilnveidošanas apraksts (projekts) posmā 18. novembra ielas (posmā no Saules ielas līdz Krāslavas ielai)” ietvaros

Abriss

Nav sagatavots abrisss.

Punkta stāvoklis

☐ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta saimnieciskā darbība

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku

☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nežogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt

Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):

☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts

☐ Punkts applūst

☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Apkārtnes fotogrāfija

Nav sagatavota apkārtnes fotogrāfija.

Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 17.12.2014

Apsekotāja paraksts: _____