


Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts									
Punkta nosaukums: 5706 Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-087av Administratīvā adrese: _____, _____, _____, Daugavpils pilsēta Punkta atrašanās vietas apraksts: Daugavpils, Vaļņu iela, ~220m uz ZA no Daugavas un Vaļņu apļveida ielu krustojuma. Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: _____ Veicamie darbi <table style="width: 100%;"> <tr> <td>☐ Nav</td> <td>☐ Aprakuma atjaunošana</td> </tr> <tr> <td>☐ Attīrīšana no apauguma</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Uztādīt norādītājstabiņu</td> <td>☒ Labot aizsargvāku</td> </tr> <tr> <td>☒ Markas urbuma atjaunošana</td> <td>☐ Nozāgēt koku</td> </tr> </table> Citi veicamie darbi: _____	☐ Nav	☐ Aprakuma atjaunošana	☐ Attīrīšana no apauguma		☐ Uztādīt norādītājstabiņu	☒ Labot aizsargvāku	☒ Markas urbuma atjaunošana	☐ Nozāgēt koku
☐ Nav	☐ Aprakuma atjaunošana								
☐ Attīrīšana no apauguma									
☐ Uztādīt norādītājstabiņu	☒ Labot aizsargvāku								
☒ Markas urbuma atjaunošana	☐ Nozāgēt koku								
Piezīmes									
Punkta noformējums ☒ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☒ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no 5706: 1045 177,8(m) Citas piezīmes: _____ _____ _____	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas <table style="width: 100%;"> <tr> <td>☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt</td> <td>Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10(cm)</td> </tr> <tr> <td>☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt</td> <td>☐ Punkts nošķiepts</td> </tr> <tr> <td>☐ Punkts applūst</td> <td>☐ Bojāta marka</td> </tr> <tr> <td>☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)</td> <td>☒ Markas urbums aizrūsējis</td> </tr> </table> Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav	☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10(cm)	☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	☐ Punkts nošķiepts	☐ Punkts applūst	☐ Bojāta marka	☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	☒ Markas urbums aizrūsējis
☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10(cm)								
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	☐ Punkts nošķiepts								
☐ Punkts applūst	☐ Bojāta marka								
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	☒ Markas urbums aizrūsējis								
Abriss 	Apkārtnes fotogrāfija 								
Apsekotājs: <u>Ivars Nudiens</u> Apsekošanas datums: <u>23.11.2016</u> Apsekotāja paraksts: _____									