

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 9262

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:

Daugavpils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☐ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikta
saimnieciskā darbība

Veicamie darbi

☒ Nav

☐ Aprakuma
atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma☐ Uzstādīt norādītājistabinu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma atjaunošana☐ Nozāqēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītājistabinš ☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 9262:

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes: Apsektasēkas Vidzemes ielā 43
un Ezera ielā 21a

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):

☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt

☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka

☐ Punkts atrodas
pārāk dziļi (-50cm)

☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss

Nav sagatavots abriiss.

Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Ivars Nudiens Apsekošanas datums: 25.11.2016

Apsekotāja paraksts: