

Apsekošanas kartīte

Vietējā geodēziskā tīkla punkts	
Punkta nosaukums: Daugavieši (50531) Punkta veids: grunts zīme (gz) Zīmes tips: g1-001 Administratīvā adrese: _____, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads Punkta atrašanās vietas apraksts: Apdzīvota vieta Skaistkalne, punkts atrodas uz D no ceļa V1020, 90 m uz DR no mājām Plasiņi. Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija _____ _____ _____ _____	Punkta stāvoklis ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: _____ Veicamie darbi ☐ Nav ☐ Attīrīšana no apauguma ☒ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Markas urbuma atjaunošana Citi veicamie darbi: _____ ☒ Aprakuma atjaunošana ☐ Labot aizsargvāku ☐ Nozāgēt koku
Piezīmes	
Punkta noformējums ☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica ☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Piramīda ☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs Redzamība ☒ Ir GP izmantojamība Tiešā redzamība no Daugavieši: Nav tiešās redzamības punktu. Citas piezīmes: Iespējamais tips - g1p-03	Traucējumi punkta izmantošanā: ☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas ☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt ☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts applūst ☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10 cm(cm) ☐ Punkts nošķiebts ☐ Bojāta marka ☐ Markas urbums aizrūsējis Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav
Abriss	Apkārtnes fotogrāfija
Apsekotājs: <u>Mārtiņš Turks</u> Apsekošanas datums: <u>09.02.2017</u>	
Apsekotāja paraksts: _____	