

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 7894

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: Nav

Administratīvā adrese:

Vecumnieku pagasts,

Vecumnieku novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: Misas st.,
1.0km uz Z - R no tās, 206km 7 pik., 70m uz Z no
dzl.**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija**Punkta stāvoklis**☐ normāls ☐ neatrasts☐ bojāts ☒ iznīcinātsNeatrašanas, iznīcināšanas iemesls: Ģeodēziskais
punkts atzīstams par iznīcinātu, ņemot vērā, ka
punktam ir dots precīzs augstums un koordinātas,
bet šajā vietā punkts nav atrodams.**Veicamie darbi**☒ Nav☐ Aprakuma
atjaunošana☐ Attīrīšana no apauguma☐ Uzstādīt norādītārstabiņu ☐ Labot aizsargvāku☐ Markas urbuma
atjaunošana☐ Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes**Punkta noformējums**☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica☐ (N) Norādītārstabiņš ☐ (P) Piramīda☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstabs**Redzamība** ☒ Ir GP izmantojamība**Tiešā redzamība no 7894:**

Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:**Traucējumi punkta izmantošanā:**☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams
bez īpašnieka atļaujas☐ Aizsargvāks
nobīdīts, nevar
nocentrētMarkas augstums no zemes
virsmas (norādīts ar 5cm
precizitāti):☐ Traucē tuvumā
esošs obj., nevar
nocentrēt☐ Punkts nošķiebts☐ Punkts applūst☐ Bojāta marka☐ Punkts atrodas
pārāk dziļi (-50cm)☐ Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss

Nav sagatavots abrisss.

Apkārtnes fotogrāfijaApsekotājs: Mārtiņš Turks Apsekošanas datums: 27.02.2017

Apsekotāja paraksts: _____