

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 45

Punkta veids: grunts zīme (gz)

Zīmes tips: nav

Administratīvā adrese:

Alūksnes novads

Punkta atrašanās vietas apraksts: Pils un Torņa ielu krustojumā.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

☒ normāls ☐ neatrasts

☐ bojāts ☐ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

- | | |
|---|--|
| ☐ Nav | ☐ Aprakuma atjaunošana |
| ☐ Attīrīšana no apauguma | ☐ Labot aizsargvāku |
| ☐ Uzstādīt norādītājstabiņu | ☐ Markas urbuma atjaunošana |
| ☒ Markas urbuma atjaunošana | ☐ Nozāgēt koku |

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

- | | |
|---|---|
| ☐ (AV) Aizsargvāks | ☐ (K) Aprakums, kupica |
| ☐ (N) Norādītājstabiņš | ☐ (P) Piramīda |
| ☐ (S) Signāls (tornis) | ☐ (SS) Signālstabs |

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 45:

854 276,7(m)

3862 311,9(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt	Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -40(cm)
--	---


☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt	☐ Punkts nošķiebts
--	---

☐ Punkts applūst	☐ Bojāta marka
---	---------------------------------------

☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)	☒ Markas urbums aizrūsējis
---	--

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 12.07.2017

Apsekotāja paraksts: _____