

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 45/1
Punkta veids: poligonometrijas sienas zīme (sz)
Zīmes tips: Nav
Administratīvā adrese:
,
,
Alūksnes novads
Punkta atrašanās vietas apraksts: Nav

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Piezīmes

Punkta noformējums

☐ (AV) Aizsargvāks☐ (K) Aprakums, kupica

☐ (N) Norādītājstabiņš☐ (P) Piramīda

☐ (S) Signāls (tornis)☐ (SS) Signālstats

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 45/1:
Nav tiešās redzamības punktu.

Citas piezīmes:

Punkta stāvoklis

☐ normāls☐ neatrasts

☐ bojāts☒ iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikti celtniecības darbi

Veicamie darbi

☒ Nav☐ Aprakuma atjaunošana

☐ Attīrīšana no apauguma☐ Labot aizsargvāku

☐ Uzstādīt norādītājstabiņu☐ Nozāgēt koku

☐ Markas urbuma atjaunošana

Citi veicamie darbi:

Abriss
Nav sagatavots abrisss.

Zīmes fotogrāfija
Nav sagatavota zīmes fotogrāfija.

Apsekotājs: Krists Celms Apsekošanas datums: 12.07.2017

Apsekotāja paraksts: