

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 9247
Punkta veids: cietā seguma zīme (cs)
Zīmes tips: cs-1

Administratīvā adrese: Dubultu prospekts,
Jūrmala

Punkta atrašanās vietas apraksts: Dubultu
prospekta un Iecavas ielas krustojumā.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Piezīmes

Punkta noformējums
☐ (AV) Aizsargvāks ☐ (K) Aprakums, kupica
☐ (N) Norādītājstabiņš ☐ (P) Pīramīda
☐ (S) Signāls (tornis) ☐ (SS) Signālstats

Redzamība ☐ Ir GP izmantojamība
Tiešā redzamība no 9247:
3168 113,2(m)
7975 183,2(m)

Citas piezīmes:

Abriss
Nav sagatavots abrisss.

Punkta stāvoklis
☐ normāls ☐ neatrasts
☐ bojāts ☒ iznīcināts
Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls: veikti ceļa
remontdarbi

Veicamie darbi
☒ Nav
☐ Attīrīšana no apauguma
☐ Uzstādīt norādītājstabiņu ☐ Labot aizsargvāku
☐ Markas urbuma atjaunošana ☐ Nozāgēt koku
Citi veicamie darbi:

Traucējumi punkta izmantošanā:
☐ Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas
☐ Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti):
☐ Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt ☐ Punkts nošķiebts
☐ Punkts applūst ☐ Bojāta marka
☐ Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm) ☐ Markas urbums aizrūsējis
Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Krišs Celms Apsekošanas datums: 20.08.2021

Apsekotāja paraksts: