

Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

Punkta nosaukums: 9415

Punkta veids: cietā seguma zīme (cs)

Zīmes tips: cs-1

Administratīvā adrese: Siguldas iela,

Ventspils pilsēta

Punkta atrašanās vietas apraksts: iepretim iebrauktuvei uz metāllūžņu pieņemšanas punktu.

Īpašnieks: Ierobežotas pieejas informācija

Punkta stāvoklis

normāls neatrasts

bojāts iznīcināts

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

Veicamie darbi

Nav

Aprakuma atjaunošana

Attīrīšana no apauguma

Uzstādīt norādītājstabiņu Labot aizsargvāku

Markas urbuma atjaunošana

Nozāgēt koku

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

Punkta noformējums

(AV) Aizsargvāks (K) Aprakums, kupica

(N) Norādītājstabiņš (P) Piramīda

(S) Signāls (tornis) (SS) Signālstabs

Redzamība Ir GP izmantojamība

Tiešā redzamība no 9415:

9414 34,3(m)

169 47,4(m)

5033 146,1(m)

9202 173,6(m)

Citas piezīmes:

Traucējumi punkta izmantošanā:

Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas

Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): 0(cm)

Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt

Punkts nošķiepts

Punkts applūst


Bojāta marka

Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)

Markas urbums aizrūsējis

Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

Abriss



Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Kristis Celms Apsekošanas datums: 13.06.2018

Apsekotāja paraksts: _____